

# Стенд проверки прочности и герметичности Ирга-ГЕРМЕС ГС-0,1

Руководство  
по эксплуатации

РЭРДСГ.441116.007РЭ

**Стенд проверки прочности и герметичности Ирга-ГЕРМЕС**

**Исполнение ГС-0,1**

**Руководство по эксплуатации**

---

Стенд проверки прочности и герметичности Ирга-ГЕРМЕС ГС-0,1 (далее — стенд или Ирга-ГЕРМЕС), разработан и производится ООО «ГЛОБУС».

Воспроизведение (изготовление, копирование) стенда любыми способами, как в целом, так и по составляющим может осуществляться только по лицензии ООО «ГЛОБУС».

Модификации стенда могут отличаться внешним видом, габаритными размерами и типами соединений.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие характеристики стенда, без уведомления заказчика. Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием стенда, могут быть не отражены в настоящем издании.

**РОССИЯ**

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 45-А, офис 1

тел./факс: +7 (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76

**globus@irga.ru, sale@irga.ru**

[www.irga.ru](http://www.irga.ru)

## **Содержание**

1 Описание и работа.....	4
1.1 Назначение изделия.....	4
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Состав изделия.....	4
1.4 Устройство и работа.....	5
1.5 Средства измерений и инструмент.....	6
1.6 Маркировка и пломбирование.....	6
1.7 Упаковка.....	6
2 Использование по назначению.....	8
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	8
2.2 Подготовка стенда к использованию.....	8
2.3 Контроль работоспособности стенда.....	8
2.4 Использование стенда.....	10
2.5 Действия в экстремальных условиях.....	12
3 Техническое обслуживание и ремонт стенда.....	12
3.1 Общие указания.....	12
3.2 Техническое освидетельствование.....	12
4 Хранение.....	13
4.1 Общие требования.....	13
5 Транспортирование.....	13
5.1 Общие требования.....	13
6 Утилизация.....	14

# **Стенд проверки прочности и герметичности Ирга-ГЕРМЕС**

## **Исполнение ГС-0,1**

### **Руководство по эксплуатации**

Руководство по эксплуатации (далее — РЭ) содержит основные технические характеристики, а также сведения по эксплуатации, транспортированию, хранению, ремонту, изучению устройства, принципов работы и технического обслуживания стенда.

Изучение обслуживающим персоналом настоящего РЭ является обязательным условием квалифицированной и надёжной эксплуатации стенда.

### **Перечень принятых сокращений**

ГОСТ — государственный стандарт;

РЭ — руководство по эксплуатации;

ГС — газообразная среда.

### **Специальные знаки для привлечения внимания**

	<b><u>ВНИМАНИЕ!</u></b> Информация, сопровождаемая данным знаком, содержит требования, несоблюдение которых может стать причиной некорректной работы стенда и, в некоторых случаях, травмирования обслуживающего персонала.
	<b><u>ЗАПРЕЩАЕТСЯ!</u></b> Информация о действиях, сопровождаемая данным знаком, содержит требования, несоблюдение которых может привести к аварийным ситуациям, которые могут стать причиной травмирования обслуживающего персонала, повреждения стенда и близлежащего оборудования и имущества.

## **1 Описание и работа**

### **1.1 Назначение изделия**

1.1.1 Стенд предназначен для проверки контролируемым избыточным испытательным давлением прочности и герметичности бытовых, коммунальных и промышленных расходомеров и счётчиков газа и других изделий с резьбовым типом соединения.

1.1.2 Стенд предназначен как для автономного применения, так и для применения в составе комплекса испытательного оборудования.

1.1.3 Условное обозначение стенда — Ирга-ГЕРМЕС ГС-0,1.

### **1.2 Технические характеристики**

#### **1.2.1 Основные параметры.**

1.2.1.1 Виды испытуемых изделий — с резьбовым типом соединения для изделий РН до 0,1 МПа.

1.2.1.2 Величина испытательного давления до 0,1 МПа.

#### **1.2.2 Климатическое исполнение.**

1.2.2.1 Стенд соответствует климатическому исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при:

- температуре окружающего воздуха — от плюс 10 °С до плюс 30 °С;
- относительной влажности воздуха — от 10 % до 80 %;
- атмосферном давлении — от 84 до 106,7 кПа.

1.2.3 По степени защиты от проникновения твёрдых предметов и воды составные части стенда соответствуют по ГОСТ 14254-2015:

- установка компрессорная — IP20;
- манометры показывающие ТМ5 — IP40;
- манометр показывающий М043 — IP40;
- остальные части стенда по данному параметру не регламентируются.

#### **1.2.4 Характеристики электрического питания стенда:**

- напряжение питания 230 В ±10 % частотой 50 Гц ±1 %.

#### **1.2.5 Потребляемая мощность — не более 1100 Вт.**

1.2.6 Стенд относится к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям (по ГОСТ Р 27.607-2013).

1.2.7 Полный установленный срок службы стенда 10 лет. Средняя наработка на отказ не менее 75000 часов.

1.2.8 Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), не более: 600x800x500;

1.2.9 Масса стенда не более: 20 кг.

### **1.3 Состав изделия**

#### **1.3.1 Конструктивно стенд состоит из:**

- основания;
- трубопровода;
- компрессора;
- заглушки сменной;

- адаптера сменного.

1.3.1.1 Основание представляет собой металлическую опорную конструкцию на которой закреплён трубопровод.

1.3.1.2 Трубопровод состоит из:

- участка трубопровода для испытаний давлением до 0,1 МПа;
- трубопроводов гибких для подсоединения к компрессору и к испытуемому изделию;
- манометров избыточного давления ТМ5 с верхним пределом измерений 0,1 МПа;
- манометра избыточного давления М043 с верхним пределом измерений 2,5 бар;
- редуктора давления;
- вентиля пускового;
- крана шарового.

1.3.2 Внешний вид стенда представлен на рисунке 1.





Рисунок 1 — Внешний вид стенда

#### **1.4 Устройство и работа**

1.4.1 Принцип работы стенда основан на создании избыточного контролируемого испытательного давления в трубопроводе, к которому подключается испытуемое изделие.

1.4.2 Схема пневматическая принципиальная стенда представлена на рисунке 2.



**A1** — испытуемое изделие; **ЗС** — заглушка сменная; **АС** — адаптер сменный; **МН1** — манометр; **МН2** — манометр; **МН3** — манометр; **КШ** — кран шаровый; **РД** — редуктор давления; **ВНП** — вентиль пусковой; **КМ** — компрессор.

Рисунок 2 — Схема пневматическая принципиальная стенда

1.4.3 Избыточное давление в системе трубопроводов стенда создаётся при помощи компрессора. Уровень давления в трубопроводе контролируют по манометрам с верхним пределом измерений 0,1 МПа.

## 1.5 Средства измерений и инструмент

### 1.5.1 Средства измерений

1.5.1.1 Манометры избыточного давления (МН1) и (МН2) ТМ5 с верхним пределом измерений 0,1 МПа имеет следующие характеристики:

- класс точности — 1,5;
- диаметр корпуса — 100 мм;
- радиальный штуцер с присоединительной резьбой M20x1,5.

1.5.1.2 Манометр избыточного давления (МН3) М043 с верхним пределом измерений 2,5 бар имеет следующие характеристики:

- класс точности — 2,5;
- диаметр корпуса — 40 мм;
- радиальный штуцер с присоединительной резьбой R1/8.

## 1.6 Маркировка и пломбирование

### 1.6.1 На основании стенда закреплены:

- табличка информационная с указанием краткого наименования стенда, его заводского номера, года изготовления стенда и логотипом предприятия-изготовителя;
- схема пневматическая принципиальная.

1.6.2 На каждом функциональном узле стенда или непосредственно рядом с узлом закреплена информационная табличка с позиционным обозначением узла согласно схеме пневматической принципиальной (см. рисунок 2).

1.6.3 Пломбирование стенда не предусматривается.

## 1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка стенда выполнена по ГОСТ 23216-78 для условий хранения и транспортирования, указанных в разделах 4 и 5.

**Стенд проверки прочности и герметичности Ирга-ГЕРМЕС**

**Исполнение ГС-0,1**

**Руководство по эксплуатации**

---

1.7.2 Основание стенда и сменные переходы завёрнуты в полиэтиленовую плёнку и установлены на деревянные вкладыши, прикреплённые к днищу дощатого ящика.

1.7.3 В ящики отдельно уложена завёрнутая в полиэтиленовый чехол эксплуатационная документация.

1.7.4 Составные части стенда поставляются в упаковках предприятий-изготовителей данных частей стенда.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Стенд должен быть установлен так, чтобы отклонение манометров от их нормального положения не превышало  $\pm 5^{\circ}$  в любую сторону.

2.1.2 Стенд не должен испытывать постоянно действующих вибраций и ударов, влияющих на работу манометра.

2.1.3 Компрессор размещать:

- на расстоянии не менее 1 м от источников тепла;
- на расстоянии не менее 5 м от источников тепла с открытым огнём.

2.1.4 Полный перечень эксплуатационных ограничений компрессора и регулятора давления указаны в их эксплуатационной документации, поставляемой вместе со стендом.

### **2.2 Подготовка стенда к использованию**

2.2.1 Перед использованием проводят внешний осмотр стенда, в ходе которого стенд проверяют на:

- комплектность и правильность монтажа;
- отсутствие механических повреждений деталей и составных частей стенда;
- наличие всех необходимых маркировочных знаков и предупреждающих таблиц;
- отсутствие загрязнений внутренних поверхностей элементов трубопровода.

2.2.2 После внешнего осмотра проверяют прочность крепления всех резьбовых и болтовых соединений стенда, а также надёжность крепления трубопроводов гибких.

2.2.3 Подготовка компрессора КМ к работе — см. РЭ на компрессор, входящее в комплект поставки стенда.

2.2.4 Положение органов управления стенда перед началом работы:

- вентиль пусковой ВНП открыт;
- кран шаровый КШ открыт;
- компрессор КМ выключен;
- заглушка ЗС не установлена;
- показания манометров МН1, МН2 и МН3 соответствуют нулевому значению.

### **2.3 Контроль работоспособности стенда**

2.3.1 Контроль работоспособности стенда проводят перед каждым единичным испытанием или серией испытаний.

#### **2.3.2 Порядок контроля работоспособности стенда**

2.3.2.1 Подключить компрессор КМ к сети питания имеющие характеристики по 1.2.4.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Требования к транспортировке, хранению, установке и эксплуатации компрессора описаны в РЭ на компрессор, входящем в комплект поставки стенда.

2.3.2.2 Установить на адаптер сменный АС заглушку сменную ЗС.

2.3.2.3 Закрыть вентиль пусковой ВНП.

2.3.2.4 Закрыть кран шаровый КШ.

2.3.2.5 Включить компрессор КМ и установить давление до значения  $2 \pm 0,2$  бар.

2.3.2.6 Открыть вентиль пусковой ВНП.

2.3.2.7 При помощи регулятора давления РД постепенно поднять давление в испытательном участке трубопровода стенда до  $0,6 \pm 0,06$  бар ( $0,06$  МПа).



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подавать в измерительный участок стенда избыточное давление выше  $0,1$  МПа.

2.3.2.8 Открыть кран шаровый КШ.

2.3.2.9 Величину давления контролировать по показаниям манометров МН1 и МН2. Показания манометров должны быть идентичны.

2.3.2.10 Закрыть кран шаровый КШ.

2.3.2.11 Выключить компрессор КМ.

2.3.2.12 Выдержать систему трубопроводов под испытательным давлением пятнадцать минут.

Стенд считать исправным и готовым к работе при:

- отсутствии падения давления в системе трубопроводов на величину более  $0,01$  МПа в течение всего времени испытания;
- отсутствии факта разности показаний манометров МН1, МН2.

После принятия решения об исправности и готовности стенда к работе перейти к п. 2.3.2.13.

При обнаружении факта падения давления в трубопроводе в течение времени испытания необходимо:

- выявить причину (причины) падения давления в трубопроводе;
- отсоединить заглушку ЗС;
- открыть кран шаровый КШ;
- контролировать установление в трубопроводе стенда атмосферного давления, что соответствует нулевому показанию манометров МН1, МН2;
- устранить причину (причины) падения давления в трубопроводе стенда;
- повторить 2.3.2.2 – 2.3.2.12.

При обнаружении факта разности показаний манометров МН1 и МН2 необходимо:

- выявить причину (причины) разности показаний манометров МН1 и МН2;
- отсоединить заглушку ЗС;
- открыть кран шаровый КШ;
- контролировать установление в трубопроводе стенда атмосферного давления, что соответствует нулевому показанию манометров МН1, МН2;
- устранить причину (причины) разности показаний манометров МН1 и МН2;
- повторить 2.3.2.2 – 2.3.2.12.

2.3.2.13 Отсоединить заглушку ЗС.

2.3.2.14 Открыть кран шаровый КШ.

2.3.2.15 Контролировать установление в трубопроводе стенда атмосферного давления, что соответствует нулевому показанию манометров МН1, МН2.

2.3.2.16 Контролировать установку органов управления стенда в соответствие с п. 2.2.4.

#### **2.4 Использование стенда**

2.4.1.1 Установить на испытуемое изделие заглушку сменную ЗС.

2.4.1.2 При помощи адаптера сменного подсоединить трубопровод гибкий к испытуемому изделию.

2.4.1.3 Закрыть вентиль пусковой ВНП.

2.4.1.4 Закрыть кран шаровый КШ.

2.4.1.5 Включить компрессор КМ и установить давление до значения  $2 \pm 0,2$  бар.

2.4.1.6 Открыть вентиль пусковой ВНП.

2.4.1.7 При помощи регулятора давления РД постепенно поднять давление в испытательном участке трубопровода стенда до величины, необходимой для конкретного испытания.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подавать в измерительный участок стенда избыточное давление выше 0,1 МПа.

2.4.1.8 Открыть кран шаровый КШ.

2.4.1.9 Величину давления контролировать по показаниям манометров МН1 и МН2. Показания манометров должны быть идентичны.

2.4.1.10 Закрыть кран шаровый КШ.

2.4.1.11 Выключить компрессор КМ

2.4.1.12 Провести необходимые испытания.

2.4.1.13 Отсоединить заглушку ЗС.

2.4.1.14 Открыть кран шаровый КШ.

2.4.1.15 Контролировать установление в трубопроводе стенда атмосферного давления, что соответствует нулевому показанию манометров МН1, МН2.

2.4.1.16 Демонтировать испытуемое изделие.

2.4.1.17 Контролировать установку органов управления стенда в соответствие с п. 2.2.4.

**Стенд проверки прочности и герметичности Ирга-ГЕРМЕС**

**Исполнение ГС-0,1**

**Руководство по эксплуатации**

**2.4.2 Перечень возможных неисправностей**

<b>Возможные неисправности</b>	<b>Причина</b>	<b>Метод устранения</b>
При включении установки компрессорной показания манометров остаются на нулевой отметке	Неисправна установка компрессорная	см. РЭ на установку компрессорную
	Неисправны вентиль и/или кран шаровый	Произвести ремонт силам организации, имеющей лицензию на проведение такого рода работ
	Неисправен манометр компрессора	см. РЭ на установку компрессорную
	Неисправны манометры, находящихся в системе трубопроводов	см. ПС на манометры
Происходит падение давления в системе трубопроводов стенда при проверке его работоспособности (в отсутствие поверяемого изделия)	Разгерметизация системы трубопроводов	Произвести ремонт силам организации, имеющей лицензию на проведение такого рода работ

**2.4.3 Осмотр стенда после окончания работы**

Произвести внешний осмотр стенда, в ходе которого проверить стенд на отсутствие механических повреждений деталей и составных частей.

**2.4.4 Меры безопасности при использовании стенда по назначению**

2.4.4.1 Эксплуатация стенда разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утверждённой руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения в конкретном технологическом процессе.

2.4.4.2 Источником опасности при монтаже, испытаниях и эксплуатации является электрический ток и высокое давление.

2.4.4.3 Безопасность при эксплуатации обеспечивается:

- прочностью элементов стенда, находящихся под высоким давлением в процессе испытаний или наладки;
- изоляцией электрических цепей;
- надёжным креплением при монтаже;
- электрической прочностью и сопротивлением изоляции электрических цепей.

2.4.4.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током стенд относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.4.4.5 При испытаниях, эксплуатации, монтаже и ремонте стенда необходимо соблюдать требования нормативной документации:

- РД 26-12-29-88 Правила проведения пневматических испытаний изделий на прочность и герметичность;
- «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- отраслевых правил безопасности.

2.4.4.6 Необходимость применения, виды и технические характеристики дополнительных мер безопасности (ограждения, световая и звуковая сигнализация) устанавливает и производит эксплуатирующая организация в соответствии с действующими нормами системы безопасности труда и учётом специфики конкретного технологического процесса.

2.4.4.7 Выполнение работ должно производиться персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности в установленном на предприятии порядке и имеющим допуск по электробезопасности не ниже II группы.

## **2.5 Действия в экстремальных условиях**

2.5.1 При возникновении нештатной, экстремальной или аварийной ситуации, связанной с возможными последствиями действия опасных факторов избыточного давления следует руководствоваться принятой на предприятии инструкцией по охране труда.

## **3 Техническое обслуживание и ремонт стенда**

### **3.1 Общие указания**

3.1.1 Перед проведением любых работ необходимо внимательно изучить настоящее РЭ. Перед началом работ стенд подвергают профилактическому осмотру (в соответствии с 2.2).

3.1.2 Ремонт стендов может производить предприятие-изготовитель или предприятия, имеющие соответствующую лицензию, по согласованию с предприятием-изготовителем.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация стендов с повреждениями и неисправностями.

### **3.2 Техническое освидетельствование**

Техническое освидетельствование стенда проводят по программе и методике аттестации стендов с интервалом 1 год.

## **4 Хранение**

### **4.1 Общие требования**

4.1.1 Условия хранения стенда в упакованном виде в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 1Л по ГОСТ 15150-69.

4.1.2 Во время хранения стенда не требуется проведения работ, связанных с его обслуживанием или консервацией. Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

4.1.3 Гарантийный срок хранения при выполнении условий данного раздела — шесть месяцев со дня изготовления. При хранении более шести месяцев стенд должен быть освобождён от транспортной упаковки и помещён на хранение в капитальное закрытое помещение отапливаемых и вентилируемых складов с кондиционированием воздуха при температуре окружающего воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре плюс 35 °C, расположенных в любых макроклиматических районах. Общие требования к хранению по ГОСТ Р 52931-2008.

4.1.4 Стенд хранить на расстоянии от отопительных устройств не менее 500 мм.

4.1.5 Требования к хранению составных частей согласно эксплуатационной документации на них.

## **5 Транспортирование**

### **5.1 Общие требования**

5.1.1 Стенд транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, в трюмах речных и морских судов и автомобильным транспортом с защитой от атмосферных осадков. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. Транспортирование по грунтовым дорогам допускается в кузове автомобиля на расстояние до 500 км со скоростью до 40 км/ч.

5.1.2 При погрузке и выгрузке стенда соблюдать требования, оговорённые манипуляционными знаками на таре. Способ укладки стенда в упаковке предприятия-изготовителя на транспортирующее средство должен исключать возможность его перемещения.

5.1.3 Условия транспортирования стенда в части воздействия механических факторов — группа С по ГОСТ 23216-78.

5.1.4 Условия транспортирования стенда в части воздействия климатических факторов такие же, как условия хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

5.1.5 Стенд в упаковке для транспортирования выдерживает:

- воздействие температур окружающего воздуха от минус 55 °C до плюс 60 °C;
- воздействие относительной влажности воздуха до 95 % при температуре плюс 35 °C;
- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с<sup>2</sup> при частоте не более 2 Гц.

5.1.6 Срок пребывания в условиях транспортирования — не более трёх месяцев.

5.1.7 Требования к транспортированию составных частей стенда согласно эксплуатационной документации на них.

## **6 Утилизация**

Утилизация стенда и его составных частей, а также расходных материалов составных частей стенда и рабочей жидкости установки гидравлической должна осуществляться с соблюдением норм и правил по охране окружающей среды.